



ACQUE VICENTINE SPA
USCITA Prot. 2730/17
Del 01/03/2017



0001276734

Vs. Rif. prot. n. 20218/17/PREV/SIAN

Ns. Rif. CAP/PP

Prot. Prec. 2709/17

Vicenza, 01/03/2017

Acque Vicentine Spa

Viale dell'Industria, 23
36100 Vicenza
acquevicentine@legalmail.it

Tel. 0444 95 52 00
Fax 0444 95 52 99
www.acquevicentine.it

Capitale Sociale € 5.845.000 I.V.
Reg. Imp. Vicenza, REA 306449
C. Fiscale e P. Iva 03196780247

Spett.le
Azienda ULSS n° 8
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it

Ill.mo Signor
SINDACO del Comune di
ARCUGNANO (VI)
comune.arcugnano.vi@pecveneto.it

COMUNE DI ARCUGNANO

Oggetto: Segnalazioni inconvenienti acquedotto Comune di Arcugnano 01 MAR. 2017

002404		DEST. INTERNO
Prot.		SINDACO
SS. ISD III	VEGGIOLE	POGGIO
relazioniamo su quanto		

Facciamo seguito alla Vostra comunicazione di ieri 28 febbraio e
richiesto.

La torbidità dell'acquedotto nella frazione di Pianezze è stata causata dalla movimentazione di sedimento ferroso presente nella condotta DN150 in acciaio in via San Giovanni Battista, di collegamento tra le frazioni Torri e Pianezze.

Nella giornata di lunedì, dalle 14.15 alle 16.00, abbiamo alimentato un nuovo tratto di rete in derivazione, e questo aumento di portata, sia pur molto limitato ed effettuato con tutte le accortezze necessarie, ha evidentemente causato comunque una sospensione di materiale che, alla ripresa dei consumi ha generato la torbidità segnalata nel secondo pomeriggio.

A seguito delle prime segnalazioni abbiamo effettuato immediati lavaggi delle condotte e in serata la situazione è tornata alla normalità.

I risultati di due campionamenti effettuati lunedì sono:

Via Palù 14: Ferro totale 220 microgr/l, Torbidità 2,1 NTU, Escherichia coli 0 UFC, Coliformi totali 0 UFC, Enterococchi 0 UFC

Via San Giovanni Battista 8: Ferro totale 15 microgr/l, torbidità 0,4 NTU, escherichia coli 0 UFC, coliformi totali 0 UFC, Enterococchi 0 UFC

Vi invieremo appena disponibili i referti, così come per i campionamenti effettuati ieri.

1.0

Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare per risolvere l'inconveniente, riteniamo che sia necessaria l'integrale sostituzione della condotta.

E infatti, proprio perché a conoscenza della presenza di materiale ferroso in questa condotta, DN150 in acciaio senza rivestimento interno posata nel 1978 e di fatto rimasta successivamente inattiva per circa 10 anni, abbiamo già pianificato la sua sostituzione con la posa di 1600 metri di tubazione in ghisa ed un investimento di circa 350.000 euro. Abbiamo approvato il progetto preliminare lo scorso mese di dicembre, siamo in fase di redazione del progetto definitivo e contiamo di completare i lavori di sostituzione entro il 2018.

Infine, in merito all'avviso ai cittadini, oltre a quanto già direttamente fatto nelle giornate di lunedì e martedì, nella giornata di oggi alcuni nostri operatori faranno informazioni e verifiche puntuali presso le utenze interessate. Al termine vi relazioneremo su quanto fatto.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore necessità con il dott. Giovanni Cappellari allo 0444 955280, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale

Fabio Trojese



PEC Arcugnano generale

Da: acquevicentine@legalmail.it
Inviato: mercoledì 1 marzo 2017 10:14
A: protocollo.prevenzione.ulss8@pecveneto.it; comune.arcugnano.vi@pecveneto.it
Oggetto: Prot. 2730/17
Allegati: 1276734.PDF

SEGNALAZIONE INCONVENIENTI ACQUEDOTTO DI ARCUGNANO

COMUNE DI ARCUGNANO	
01 MAR. 2017	
002404	DEST. INTERNO
Prot.	SINDACO
ASS BENT	VERBALE POTATO

l.o

PEC Arcugnano generale

Da: Per conto di: acquevicentine@legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 1 marzo 2017 10:14
A: protocollo.prevenzione.ulss8@pecveneto.it; comune.arcugnano.vi@pecveneto.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. 2730/17
Allegati: postacert.eml (115 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/03/2017 alle ore 10:14:26 (+0100) il messaggio "Prot. 2730/17" è stato inviato da "acquevicentine@legalmail.it" indirizzato a:

comune.arcugnano.vi@pecveneto.it
protocollo.prevenzione.ulss8@pecveneto.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 468160B6.002A1A62.89263313.EA5EEFB7.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 01/03/2017 at 10:14:26 (+0100) the message "Prot. 2730/17" was sent by "acquevicentine@legalmail.it" and addressed to:

comune.arcugnano.vi@pecveneto.it
protocollo.prevenzione.ulss8@pecveneto.it

The original message is attached.

Message ID: 468160B6.002A1A62.89263313.EA5EEFB7.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

COMUNE DI ARCUGNANO	
01 MAR. 2017	
002404	DEST. INTERIO
Prot.	